

دستورالعمل مشاركت كنندگان (Participant instruction)	
Preparation Instruction: NIS-25-BIT-003	دستورالعمل آمادهسازي نمونه: NIS-25-BIT-003
Materials Supplied: 1- 3 metal cans of 1 kilogram (3 kilograms in total) with the label Sample 1	نمونههاي ارسال شده: ۱- ۳ قوطی فلزی به جرم ۱ کیلوگرم (مجموع ۳ کیلوگرم) با برچسب Sample 1
2- 4 plastic bottles with a volume of 1.5 liters (6 liters in total) with the label Sample 2	۲- ۴ بطری پلاستیکی به حجم ۱/۵ لیتر (مجموع ۶ لیتر) با برچسب Sample 2
3- 2 metal cans with a mass of 1 kilogram (2 kilograms in total) with the label Sample 3	۳- ۲ قوطی فلزی به جرم ۱ کیلوگرم (مجموع ۲ کیلوگرم) با برچسب Sample 3
4- 5 metal cans with a mass of 1 kilogram (5 kilograms in total) With the label Sample 4	۰- ۵ قوطی فلزی به جرم ۱ کیلوگرم (مجموع ۵ کیلوگرم) با برچسب Sample 4
Preparation of Sample 1	آمادهسازي نمونه Sample 1:
1- Thoroughly mix the sample before removing a representative portion for testing.	۱- پیش از برداشتن نمونه برای انجام آزمون، به طور کامل آن را همگن نمایید.
2- The conditions for performing penetration test are 25°C, 100g, 5s.	۲- شرایط مورد نیاز برای آزمون نفوذسنجی (penetration) عبارت است از 25°C, 100g, 5s
 3- After carrying out the specific gravity test (pycnometer or nickel crucible method), the declared result should be only in the form of specific gravity at 25 degrees Celsius. 4- Calculations for the penetration degree test after the thin layer greenhouse (Retained Pen) should be from the following formula: 5- Retained pen = (Pen after TFOT)/(Pen before TFOT)*100 	۳- بعد از انجام آزمون وزن مخصوص (روش پیکنومتر و یا نیکل کروسیبل)، نتیجه اعلامی فقط بصورت وزن مخصوص در 2°25 باشد. ۴- محاسبات برای ازمون درجه نفوذ بعد از گرمخانه لایه نازک (Retained Pen) از فرمول زیر باشد: ۲- Retained pen = Pen after TFOT * 100 -۵
Preparation of Sample 2	آمادهسازي نمونه Sample 2:
 According to the nature of the sample, all the tests of this sample should be done by 07/07/1403 at the latest. Thoroughly mix the sample before removing a representative portion for testing. The conditions for performing penetration test is 25°C, 100g, 5s. 	۱- با توجه به ماهیت نمونه، حداکثر تا ۱۲ روز پس از دریافت نمونه، کلیه آزمونهای آن انجام گردد. ۲- پیش از برداشتن نمونه برای انجام کلیه آزمونها، نمونه را به خوبی تکان دهید. ۳- شرایط مورد نیاز برای آزمون نفوذسنجی (penetration) عبارت است از 25°C, 100g, 5s
Preparation of Sample 3:	آمادهسازي نمونه Sample 3:
 Thoroughly mix the sample before removing a representative portion for testing. 	۱- پیش از برداشتن نمونه برای انجام آزمون، به طور کامل آن را همگن نمایید.



2- The results of the tests must be reported at the required	۲- نتایج آزمونها حتما در دماهای خواسته شده گزارش گردد. (دمای
temperatures. (The temperature of the test should be	انجام آزمون در گزارش ذکر گردد.)
mentioned in the report.)	
Preparation of Sample 4:	آمادهسازی نمونه Sample 4:
1- Thoroughly mix the sample before removing a	۱- پیش از برداشتن نمونه برای انجام کلیه آزمونها، نمونه را به خوبی
representative portion for testing.	تکان دهید.
Considerations regarding samples safety and handling:	ملاحظات مربوط به ايمني و جابجايي نمونهها:
1. Refer to MSDS for safety information on handling this	۱- جهت دریافت اطلاعات ایمنی مرتبط جهت جابجایی و استفاده از
material.	این ماده به برگه اطلاعات ایمنی ماده (<u>MSDS</u>) مراجعه شود.
Remarks:	توضیحات:
1- The results should be reported in the results sheet form	۱- نتایج اندازهگیری باید در فرم ثبت نتایج درج شده و روش اندازهگیری
and the test method should be specified.	مشخص شود.
2- For softening point test, report three test results and each	۲- برای کلیه آزمونها ۳ نتیجه آزمون را گزارش نمایید به صورتی که ۳
test result should be the average of three individual	نتیجه توسط سه نفر جداگانه انجام شده باشد.
determinations.	۳- برای هر شخص آزمون نفوذسنجی (penetration) ۳ بار آزمون را
3- For penetration test, the test should be repeated 3 times	روی نمونه تکرار کرده و مقدار میانگین را گزارش نماید. لازم به یادآوری
on the sample and the average of 3 penetrations should	است که اختلاف بین نتایج با توجه به گستره مقدار به دست آمده
be reported. It should be noted that the values shall not	نباید بیشتر از 2، 4، 12 یا 20 (dmm) برای گسترههای 50>، 50 تا
differ by 2, 4, 12 or 20 penetration units (dmm)	149، 150 تا 249 و 250 تا 500 باشد.نتايج اين آزمون بصورت
considering the ranges <50, 50 to 149, 150 to 249 and 250	عدد کامل گزارش شود.
to 500.	
Number of Decimal Places:	تعداد ارقام اعشار:
1- For softening point test, report the result in °C and	۱- برای آزمون نقطه نرمی شدن (softening point) نتیجه اندازهگیری
to the nearest 0.2°C	را بر حسب °C و بر حسب نزدیکترین عدد به 0.2°C گزارش نمایید.
2- The result of density test should be reported 1 kg/m^3	۲- نتیجه آزمون وزن مخصوص باید تا ۰۰/۰۰ گزارش شود.
Name and Contact Information of Program	نام و اطلاعات تماس هماهنگکننده برنامه:
Coordinator:	- نام: مهسا حق بیان
- Name: Mahsa Haghbayan	- تلفن: ۸۸۷۶۷۹۴۵۰
- Tel.: 021-88767945	_
- Email: info@nis-cl.ir	- پست الکترونیکي: info@nis-cl.ir
Results Submission Deadline: 1404/05/30	مهلت ارسال نتایج: ۱۴۰۴/۰۵/۳۰

